诸城市湖西片区一期棚户区改造 项目(小郝家村)用地地块 土壤污染状况调查报告

委托单位: 诸城市中邦置业有限公司

编制单位:潍坊优特检测服务有限公司



企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

企业 信用信息公示系统 [M]	IL I		22.0	十八八八八世日日第二日1157日至8年4月	IL III I
项目名称	诸城市湖西片区一期棚户区改造项目(小郝家村)用地地 块土壤污染状况调查报告				
委托单位	诸城市中邦置业有限公司				
编制单位		潍坊优	特检	测服务有限公司	
编制日期	2020年6月				
章节编制人	李加	超一、二、三、四章			
早り細門八	莫伟	韦言 五、六章			
项目负责人	李加超			矿物加工工程	
报告审核	隋岳岩	助理工程	呈师	材料化学	
报告审定	莫伟言	高级工程师		材料物理与化学	_

目录

1 前言	1
2 概述	2
2.1 调查背景	2
2.2 调查范围	2
2.3 调查目的和原则	4
2.3.1 调查目的	4
2.3.2 调查原则	4
2.4 调查与评估依据	4
2.4.1 法律法规	5
2.4.2 相关规定及政策	5
2.4.3 技术导则与规范	6
2.5 调查方法及技术路线	6
3 地块概况	9
3.1 地块环境概况	9
3.1.1 地理交通位置	9
3.1.2 地形地貌	10
3.1.3 气象、水文	10
3.1.4 地质环境条件	10
3.1.5 水文地质	11
3.1.6 工程地质特征	11
3.1.7 土壤	13
3.1.8 区域社会环境概况	14
3.2 地块周边环境	15
3.3 地块使用历史和现状	17
3.3.1 地块使用历史	17

3.3.2 地块使用现状	21
3.4 相邻地块历史和现状	21
3.4.1 相邻地块使用历史	22
3.4.2 相邻地块使用现状	25
3.5 地块用地规划	27
4 污染识别	28
4.1 资料收集与分析	28
4.1.1 资料收集	28
4.1.2 资料分析	28
4.2 现场踏勘	29
4.2.1 现场及其周边情况	29
4.2.2 现场土样快速检测情况	32
4.2.3 现场踏勘情况分析	34
4.3 人员访谈	35
4.4 与污染物迁移相关的环境因素分析	37
5 结果和分析	38
5.1 调查结果	38
5.2 结果分析	38
6 不确定性分析	39
7 结论和建议	39
7.1 结论	39
7.2 建议	39

附件目录

附件1地块勘测定界图

附件2 地理位置图

附件3 地块内现状照片

附件 4 地块周边照片

附件 5 人员访谈表

附件6《山东省人民政府关于诸城市2019年第16批次建设用地的批复》

附件7XRF检测结果单据

附件 8 PID 检测结果

附件9《诸城市湖西片区一期棚户区改造项目(小郝家村)岩土工程勘察报告》

附件 10 进行评审的申请

附件 11 函

附件12报告评审申请表

附件13 申请人承诺书

附件14报告出具单位承诺书

附件 15 会议回执单

附件 16 参会人员签到表

附件17现场勘察情况

附件 18 保密承诺书

附件 19 专家审查意见

附件20评审意见

附件21专家名单

附件 22 调查报告修改说明

附件23复核意见表

1前言

诸城市 2019-02-054-A-1-5 地块位于山东省潍坊诸城市环湖西路(常山大道)以东,臧克家路以北,棉织街以西,小郝家村用地以南,地块中心地理坐标为:北纬 N35°56′48.71″,东经 E119°23′22.82″。该地块总占地面积为 3909 平方米。地块原为诸城市龙都街道小郝家村农用地,主要种植果树和蔬菜。

2019年12月29日山东省人民政府建设用地批件(鲁政土字G[2019]64号) 同意征收诸城市龙都街道小郝家村农用地为建设用地,2019年5月诸城市中邦 置业有限公司(以下简称"中邦置业")根据诸城市湖西片区一期棚户区改造项 目在此次调查地块上开发建设回迁安置小区,规划建设2幢住宅楼,目前正在建 设当中。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019年1月1日起施行)第59条第二款规定,"变更为住宅、公共管理与公共服务用地的,变更前应当按照规定开展土壤污染状况调查"。

受中邦置业委托,潍坊优特检测服务有限公司(以下简称"我单位")对本 地块开展了土壤污染状况调查工作。我单位技术人员经资料收集、现场踏勘、人 员访谈等工作,在此基础上深入分析并编制完成了本地块土壤污染状况调查报 告。

调查结果显示,该地块2019年12月之前属于农用地,2019年12月至今属于住宅用地。历史上不涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送;历史上不存在环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等情况;历史上不涉及工业废水污染;该地块历史上无检测数据表明存在污染;历史上不存在其他可能造成土壤污染的情况;地块紧邻周边无污染源;现场调查不存在土壤地下水污染迹象;地块内无放、辐射源情况存在;地块相关资料较齐全,判断依据充分。经现场快速检测结果分析,该地块现状表层土壤无污染。本次土壤污染状况调查认为地块的环境状况可以接受,不需要进行第二阶段土壤污染状况调查,调查活动可以结束。

2 概述

2.1 调查背景

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》(主席令第八号)、国务院印发的《土壤污染防治行动计划》(国发(2016)31号)、《山东省土壤污染防治条例》(山东省人民代表大会常务委员会公告(第83号))的要求,用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的,变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。因本地块历史上为农用地,用途变更为建设用地住宅小区,因此需要依照国家现行技术导则,对本地块开展土壤污染状况调查。

2.2 调查范围

本次土壤污染状况调查范围为中邦置业开发的诸城市湖西片区一期棚户区 改造项目(小郝家村)用地地块,本地块四周紧邻该棚户区改造项目其他地块, 呈不规则的多边形,总调查面积为3909平方米。地块具体范围见图2.2-1,,勘 测定界图见图2.2-2,地块拐点坐标见表2.2-1。



图 2.2-1 调查地块具体范围(2019.10.15)

诸城市2019-02-054-A-1-5地块土地勘测定界图




图 2.2-2 调查地块勘测定界图

表 2.2-1 地块拐点 CGCS2000 坐标

拐点编号	X	Y
J1	3979830.125	40444869.260
J2	3979833.731	40444911.939
J3	3979817.489	40444913.314
J4	3979820.911	40444953.739
J5	3979824.797	40444953.410
J6	3979827.513	40444985.495
J7	3979798.366	40444987.962
Ј8	3979785.950	40444873.000

2.3 调查目的和原则

2.3.1 调查目的

本次地块土壤污染状况调查是在资料收集与分析、现场踏勘和地块相关人员 访谈的基础上,了解地块土壤环境质量状况,识别地块是否有受污染的潜在可能。 如果有受到污染影响的风险,则了解污染源、污染类型、污染途径和主要污染物 等,并通过对第一阶段获取地块信息资料的分析,判断是否需要开展本地块第二 阶段工作。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染 源,则认为地块的环境状况可以接受,调查活动可以结束。

2.3.2 调查原则

(1) 针对性原则

根据地块历史利用情况、地块的特征和潜在污染物特性,分析可能受到污染的区域,进行污染物浓度和空间分布调查,为地块的环境管理提供依据。

(2) 规范性原则

采用程序化和系统化的方式规范地块环境调查过程,保证调查过程的科学性和客观性。

(3) 可操作性原则

综合考虑调查方法、时间和经费等因素,结合当前科技发展和专业技术水平,使调查过程切实可行。

2.4 调查与评估依据

2.4.1 法律法规

- 1、《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日起施行);
- 2、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修正);
- 3、《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日施行);
- 4、《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019年1月1日施行);
- 5、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号);
- 6、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号);
- 7、《山东省污染防治条例》(2020年1月1日施行)。

2.4.2 相关规定及政策

- 1、《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》(环土壤[2019]25号);
- 2、《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》(国办发[2013]7号);
- 3、《环境保护部关于贯彻落实<国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知>的通知》(环发[2013]46号);
- 4、《关于印发山东省土壤污染防治工作方案的通知》(山东省人民政府鲁政发[2016]37号);
- 5、山东省环境保护厅关于印发《山东省土壤环境保护和综合治理工作方案》的通知(鲁环发[2014]126号):
- 6、山东省环境保护厅关于印发《山东省地块土壤污染状况详查实施方案》 (鲁环办〔2018〕113号);
- 7、山东省生态环境厅、山东省自然资源厅、山东省工业和信息化厅关于联合印发《关于做好山东省建设用地污染地块再开发利用管理工作的通知》(鲁环发〔2019〕129号);
- 8、山东省生态环境厅、山东省自然资源厅《关于加强建设用地土壤污染风险管控和修复管理工作的通知》(鲁环发〔2020〕4号);
 - 9、《潍坊市生态环境局 潍坊市自然资源和规划局关于加强全市建设用地土

壤环境管理工作的通知》(潍环函(2020)133 号)。

2.4.3 技术导则与规范

- 1、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019):
- 2、《建设用地土壤污染风险管控和修复 监测技术导则》(HJ 25.2-2019);
- 3、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(环境保护部公告 2017 年第72 号);
 - 4、《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》(HJ 682-2019);
- 5、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) (试行)。

2.5 调查方法及技术路线

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019),土壤污染状况调查分为三个阶段。

(1) 第一阶段土壤污染状况调查

第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段,原则上不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源,则认为地块的环境状况可以接受,调查活动可以结束。

(2) 第二阶段土壤污染状况调查

第二阶段土壤污染状况调查是以采样与分析为主的污染证实阶段。若第一阶段土壤污染状况调查表明地块内或周围区域存在可能的污染源,如化工厂、农药厂、冶炼厂、加油站、化学品储罐、固体废物处理等可能产生有毒有害物质的设施或活动;以及由于资料缺失等原因造成无法排除地块内外存在污染源时,进行第二阶段土壤污染状况调查,确定污染物种类、浓度(程度)和空间分布。

第二阶段土壤污染状况调查通常可以分为初步采样分析和详细采样分析两 步进行,每步均包括制定工作计划、现场采样、数据评估和结果分析等步骤。初 步采样分析和详细采样分析均可根据实际情况分批次实施,逐步减少调查的不确定性。

根据初步采样分析结果,如果污染物浓度均未超过 GB 36600 等国家和地方相关标准以及清洁对照点浓度(有土壤环境背景的无机物),并且经过不确定性分析确认不需要进一步调查后,第二阶段土壤污染状况调查工作可以结束;否则认为可能存在环境风险,须进行详细调查。标准中没有涉及到的污染物,可根据专业知识和经验综合判断。详细采样分析是在初步采样分析的基础上,进一步采样和分析,确定土壤污染程度和范围。

(3) 第三阶段土壤污染状况调查

第三阶段土壤污染状况调查以补充采样和测试为主,获得满足风险评估及土壤 和地下水修复所需的参数。本阶段的调查工作可单独进行,也可在第二阶段调查过 程中同时开展。

本次调查到第一阶段土壤污染状况调查。具体工作流程见图 2.5-1。




图 2.5-1 本次土壤污染状况调查评估工作流程

3 地块概况

3.1 地块环境概况

3.1.1 地理交通位置

潍坊市位于山东半岛东部,地跨北纬35°32′至37°26′,东经118°10′至120°01′。 南依泰沂山脉,北濒渤海莱州湾,东与青岛、烟台两市相接,西与东营、淄博两 市为邻,地扼山东内陆腹地通往半岛地区的咽喉,胶济铁路横贯市境东西。直线 距离西至省会济南183公里,西北至首都北京410公里。

诸城市位于山东半岛东南部,泰沂山脉与胶潍平原交界处,潍坊市境东南端,潍河上游,地理座标为北纬 35°42′23″至 36°21′05″,东经 119°0′19″至 119°43′56″。诸城是山东半岛重要的交通枢纽。胶新铁路和济青高速公路南线贯穿诸城,市内6条干线公路四通八达,乘车 1 小时可达青岛、日照两大港口和青岛、潍坊两大机场。

诸城市湖西片区一期棚户区改造项目(小郝家村)用地地块位于诸城市环湖 西路(常山大道)以东,臧克家路以北,棉织街以西,小郝家村用地以北。该地 块总占地面积为 3909 平方米。该地块地理位置见下图




图 3.1-1 本次调查地块地理位置图 (2019.10.15)

3.1.2 地形地貌

诸城市地处鲁东隆起, 沂沭断裂带紧邻市境西侧通过, 南北横跨胶莱盆地和 胶南隆起两个一级构造单元。地层发育不全, 构造复杂, 岩浆岩发育, 矿产不甚 丰富。

诸城市属胶莱冲积平原南部之潍河平原,系中生代形成的凸凹陷的诸城盆地。全境地势南高北低,南部为山峦起伏的低山低岭区,兼有若干谷状盆地,多低山、丘陵;中部向北潍、渠两河沿岸,多为波状平原和少部分洼地,中有残丘分布;其余为丘陵兼平原地带。

根据中邦置业提供的《诸城市湖西片区一期棚户区改造项目(小郝家村)岩土工程勘察报告》,该调查地块地形较平坦,主地貌单元属冲洪积平原。

3.1.3 气象、水文

诸城市区属暖温带大陆性气候,春季温暖而干燥,风大雨少;夏季湿热多雨;秋季秋高气爽;冬季寒冷少雨雪,具有明显的季节变化和季风气候的特点。年平均气温 12.4℃,极端最高气温 40.7℃,极端最低气温-17.2℃,年平均日照时间 2508.7h,年平均相对湿度 64%,年平均降水量 662.5mm,全年主导风向为 S,次主导风向为 SSE,冬季盛行 NW 风。年平均风速 3.2m/s。

诸城市境内风向、风速随季节有明显变化,春季盛行 SSE、S 和 SE 风,频率分别为 15%、13%和 9%; 夏季依然盛行 SSE、S 和 SE 风,频率分别为 23%、13%和 13%; 秋季盛行 S、SSE 和 NW 风,频率分别为 14%、11%和 10%; 冬季盛行 NW、N 和 NNW 风,频率分别为 16%、10%和 8%; 全年平均盛行 S、SSE和 NW 风,频率都为 12%、12%和 9%。常年平均风速 3.5m/s,静风频率 7%。

诸城市多年平均地表水资源量为 4.59 亿立方米,偏丰年为 6.56 亿立方米,平水年为 4.09 亿立方米,偏枯年为 2.62 亿立方米。天然入境客水,多年平均量为 1.31 亿立方米,偏丰年为 1.87 亿立方米,平水年为 1.16 亿立方米,偏枯年为 0.75 亿立方米。

3.1.4 地质环境条件

诸城市地质构造,地层岩性、地形、地貌有明显的一致性。地质分区上属于鲁西中南台隆、鲁中深段裂断,泰沂穹断束。沂山断块凸起,境内控制性断裂为五井断裂,市内地层由老到新依次出露有太古泰山群,古生界寒武系、奥陶系、石灰系,中生界侏罗系、白垩系,新生界第三系及第四系不同时期的岩浆岩。太古界泰山群主要分布于县境南部、东南部,为一套中高级区域变质岩,含水层为裂隙含水层。古生界寒武系、奥陶系等主要分布在市境西部及西南部,为一套浅海相的碳酸岩盐及碎销岩,含水层为岩溶裂隙含水层。

3.1.5 水文地质

诸城市境内河流众多,已知者 50 余条,以潍河为最大,自成一系,发源于 莒县,总向西北流,境内流程 194km,流域面积 1908 平方公里。潍河汇集境内 35 条河流(潍河、渠河、百尺河、芦河、扶淇河、太古庄河、滑河、闸河、吉 利河、尚沟河、非得河、荆河等),组成叶脉状水系,纵贯市境中部而后出境。境内除东南、东北少部分地区属吉利河、胶河流域外,大部分属潍河流域。

诸城市南部和东南部含水层为裂隙含水层,西部和西南部含水层为岩溶裂隙含水层,中部含水层为孔隙含水层,含水层厚度在20-60m之间,富水性强,地下水富实。诸城境内含水层均属浅层地下水,其埋藏条件、空隙条件、空隙性质分为砂砾石空隙含水层、岩基风化裂隙潜水层和土夹钙质结核空隙潜水层三类。

3.1.6 工程地质特征

1、地块地质情况

根据中邦置业提供的《诸城市湖西片区一期棚户区改造项目(小郝家村)岩 土工程勘察报告》,该地块在勘察深度范围内,场地地层自上而下分为9层,现 分述如下:

- (1) 层素填土,褐色,稍湿,松散,主要成分为粘性土,含少量砖瓦碎片。本层堆积时间超过10年,已完成自重固结,无湿陷性。层厚0.5~1.9m,平均0.8m; 层底标高71.45~73.43m,平均72.68m。
 - (2) 层粉土,黄褐色,湿,中密,干强度、韧性低,切面粗糙,摇振反应

迅速。层厚 2.6~4.7m, 平均 3.5m; 层底标高 68.04~70.23m, 平均 69.16m。

- (3) 层粘土,褐色~黑褐色,硬塑,干强度、韧性高,切面有光泽,无摇振反应。场区靠近居民区,临近建筑物无异常。临近场区取土测试,膨胀率小于30%,非膨胀土。本层34个孔遇到,层厚0.4~1.0m,平均0.7m;层底标高67.54~69.45m,平均68.36m。
- (4) 层粉质粘土,黄褐色,可塑,干强度、韧性中等,切面稍有光泽,无摇振反应,含零星姜石。层厚 1.3~4.1m,平均 2.4m; 层底标高 64.84~67.75m,平均 66.14m。
- (5) 层粉土, 黄褐色, 湿, 密实, 干强度、韧性低, 切面粗糙, 摇振反应迅速。本层 40 个孔遇到, 层厚 0.8~3.7m, 平均 1.8m; 层底标高 62.94~65.44m, 平均 64.14m。
- (6) 层中粗砂,黄褐色,饱和,中密~密实,主要成分为长石、石英等矿物,级配良好,颗粒呈圆形或亚圆形,层厚 0.6~3.8m,平均 1.9m;层底标高 60.71~64.03m,平均 62.33m。
- (7) 层粉土,黄褐色,湿,密实,干强度、韧性低,切面粗糙,摇振反应迅速,含砂砾。层厚 0.8~1.7m, 平均 1.2m; 层底标高 60.83~61.92m, 平均 61.50m。
- (8) 层强风化泥岩,红褐色,泥质结构,层状构造,主要成分为粘土类矿物,含少量砂砾;局部砂砾含量超过50%,为泥质砂砾岩。层顶风化强烈,干钻可进尺,向下干钻进尺困难。岩心呈砂土状或碎块状,采取率约65%,锤击易碎,遇水易软化,长期裸露易崩解,无膨胀性,为极软岩。层厚2.2~2.8m,平均2.5m;层底标高58.21~62.45m,平均60.05m。
- (9) 层中风化泥岩,红褐色,泥质结构,层状构造,主要成分为粘土类矿物,含少量砂砾;局部砂砾含量超过50%,为泥质砂砾岩。岩心呈碎块状或短柱状,采取率约85%,锤击可碎,遇水可软化,长期裸露易崩解,无膨胀性,为极软岩。本层未钻透,最大揭露厚度13.5米。

2、地块水文情况

根据中邦置业提供的《诸城市湖西片区一期棚户区改造项目(小郝家村)岩土工程勘察报告》,该调查地块内地下水为第四系潜水,含水层为(1)层素填土、(2)层粉土、(3)层粘土、(4)层粉质粘土、(5)层粘土、(6)层中粗砂、(6-1)层粉土,水位深度 2.0~3.2m,水位标高 70.45~71.43m。

地下水补给来源为大气降水,排泄方式为蒸发及人工取水。通过走访调查,根据附近老人回忆临近水井上世纪六七十年代最高水位,判定场地多年地下水位正常变幅约 2m,雨季上升,旱季下降。历史最高地下水位标高约 72.0m。根据各勘探点稳定水位可大致判断该地块内地下水流向为由南向北偏东。建筑物与勘探点平面位置见图 3.1-2。




图 3.1-2 建筑物与勘探点平面位置图

3.1.7 土壤

诸城市共分4个土类、10个亚类、17个土属、75个土种。

棕壤土类是全市主要土壤类型(分棕壤性土、棕壤、潮棕壤3个亚类),棕壤性土多分布在南部低山丘陵中上部,土层薄,质地粗,水土流失严重,宜植林果及花生、地瓜等耐瘠抗旱作物。棕壤主要分布在低山丘陵的中下部及山前倾斜

平地上,土层厚,土质好,熟化程度较高,以种植小麦、玉米为主,部分地块可种植黄烟和蔬菜,主要限制因素是活土层浅,养分含量不协调,水浇条件差,灌溉周期长。潮棕壤多分布在山前平原低平处,地势缓平,潜水位高,物理性状好,宜种植各种作物,且多为高产稳产田。

褐土土类分布于西北部的丘陵及倾斜平地上,适宜各种禾谷类作物和棉花生 长。

潮土土类主要分布在沿河两岸,沙质,上松下紧,耕性好,熟化程度高,地下水源丰富,是生产条件较好的土类。

砂姜黑土土类主要分布在百尺河的浅平洼地上,土质粘重,结构不良,易旱怕涝,养分不协调,供肥性能差,经改良可种植棉花等作物。

本调查地块土壤属于棕壤土类。

3.1.8 区域社会环境概况

诸城市位于山东省东南部,东与胶州、胶南毗连,南与五莲接壤,西与莒县、 沂水为邻,北与安丘、高密交界。东西最大横距 66.5km,南北最大纵距 72km, 面积 2183km m²,辖 10 处乡镇、3 处街道、1 个省级经济开发区,107 万人口。

诸城是一个正在崛起的新兴城市。改革开放以来,先后创造了商品经济大合唱、贸工农一体化、农业产业化、中小企业改制、为民服务联动、农村社区化服务与建设等闻名全国的"诸城经验",有力地促进了全市经济社会又好又快发展。

工业发展迅速。成功培育起了汽车及零部件、食品加工、纺织服装三大主导产业,实现产值、利税分别占全市工业总量的 85%以上。同时,着力培植了精细化工、装备制造、电子信息、造纸包装、木器家具、建筑建材等新兴产业,形成了新的经济增长点。培强做大了福田、外贸、得利斯、新郎、桑莎、龙光、义和等一批骨干企业,知名品牌从层次到数量均居全省县级市最前列。

农业基础雄厚。是全国农业产业化的发源地,全国粮食、主料烟、瘦肉型猪生产基地,现已发展起肉鸡、生猪、黄烟、粮油、蔬菜、棉花、淡水养殖、桑蚕、食用菌、万寿菊等十二大主导产业。农业基础设施更加完善,现代农业发展加速,

荣获全国粮食生产先进县和全省农业产业化先进县称号。

3.2 地块周边环境

该调查地块位于诸城市环湖西路与臧家庄子道路交汇处东北角。地块周边 800m 范围内环境敏感目标情况见表 3.2-1、图 3.2-1。

	敏感目标名称	方位	距离(m)
1	诸城市龙源学校	NW	590
2	小庄子村	NW	300
3	诸城市超然中学	NW	650
4	丁家庄子村	SW	780
5	大郝家村	NW	280
6	郝家社区	SE	160
7	郝家社区服务中心	S	40
8	东土墙村回迁安置小区	SE	680

表 3.2-1 调查地块周边敏感目标一览表



图 3.2-1 调查地块周边敏感目标分布图

本调查地块西南侧 300 米处有一工业聚集区(郝家村工业园),该区域内主

要为机械加工和制衣企业,各企业规模较小但数量较多。根据现场踏勘、人员访谈,该地块周围区域无重点排污企业。该工业园内距离调查地块最近的企业为诸城市俞洋食品机械有限公司,该企业主要经营车床加工,无废水废气产生。且因该区域常风向为南风,不会对调查地块造成污染影响。此地块 800 米范围内各企业情况见表 3.2-2、图 3.2-2,

表 3.2-2 调查地块周边企业一览表

 序号	企业名称	方位	备注	
1	诸城市俞洋食品机械有限公司	SW	加工、销售食品机械及配件	
2	诸城市鼎凤源食品机械有限公 司	SW	研发、加工、销售食品机械、包装机 械	
3	诸城市中润机械有限公司	SW	加工、销售食品机械及配件	
4	诸城市永新塑料包装有限公司	SW	加工销售塑料包装材料	
5	诸城市圣邦工贸有限公司	SW	销售环保机械及配件	
6	山东立达电力科技有限公司	SW	承装、承修电力设施	
7	诸城市丰盛机械厂	SW	加工、销售压力容器	
8	诸城市益众机械有限公司	SW	加工、销售机械及配件	
9	诸城市鑫旭食品有限公司	SW	加工销售糕点、米面制品	
10	诸城市鑫万服饰有限公司	SW	加工、销售服装	
11	诸城市佳亮机械厂	SW	加工、销售机械配件	
12	诸城市永佳机械厂	SW	加工、销售汽车配件及冲压模具	
13	诸城市欧尚门窗有限公司	SW	加工、销售铝合金门窗	
14	诸城润达交通设施科技有限公 司	SW	交通设施安装、销售	



图 3.2-2 调查地块周边工业企业分布图

备注:各工业企业规模小、数量多且集中分布在调查地块西南侧,因此并未在地图单独标绘 出每个企业具体位置。

3.3 地块使用历史和现状

3.3.1 地块使用历史

诸城市湖西片区一期棚户区改造项目(小郝家村)用地地块原为诸城市龙都街道小郝家村农用地。诸城市对湖西片区进行棚户区开发改造后小郝家村整体拆除,其部分农用地作为国有建设用地由中邦置业开发建造安置小区。该地块历史使用情况见表 3.3-1,该地块不同历史时期遥感影像图(2009年-至今)见图 3.3-1。

表3.3-1该地块历史使用情况一览	表

时间	土地权属单位	土地类型
2018年6月之前	小郝家村用地	农用地
2018年6月-2019年12月	小郝家村用地	农用地(因拆迁未再种植)
2019年12月至今	中邦置业	住宅用地



图 3.3-1 (1) 本次调查地块历史卫星影像图 (2009.12.6)



图 3.3-1 (2) 本次调查地块历史卫星影像图 (2010.5.12)



图 3.3-1 (3) 本次调查地块历史卫星影像图 (2012.10.1)



图 3.3-1(4) 本次调查地块历史卫星影像图(2017.2.9)



图 3.3-1 (5) 本次调查地块历史卫星影像图 (2018.7.15)



图 3.3-1 (6) 本次调查地块历史卫星影像图 (2019.10.15)

3.3.2 地块使用现状

至我单位进行现场踏勘时,诸城市湖西片区一期棚户区改造项目(小郝家村) 用地地块上正在建设 12#、24#两幢住宅楼,且现场留有较多的楼房建设附属设施。该地块现状见图 3.3-2。




图 3.3-2 该地块内位置及现场情况一览

3.4 相邻地块历史和现状

3.4.1 相邻地块使用历史

根据现场踏勘和相关人员访谈,诸城市湖西片区一期棚户区改造项目(小郝家村)用地地块相邻地块开发建设前为小郝家村住宅和农用地,其使用历史情况见表3.4-1,相邻地块不同历史时期遥感影像图(2009年-至今)见图3.4-1。

序号	位置关系	土地用途	时间	
	W	小郝家村农用地	2018年6月之前	
A	W	回迁安置小区	2019年5月至今	
D	CW	小郝家村住宅	2018年6月之前	
B SW	SW .	回迁安置小区	2019年5月至今	
	C	小郝家村住宅	2018年6月之前	
CS	回迁安置小区	2019年5月至今		
D	SE	郝家社区服务中心	未变动,一直存在	
Е	N	小郝家村农用地、住宅	2018年6月之前	
	N	回迁安置小区	2019年5月至今	

表 3.4-1 相邻地块使用历史情况一览表



图 3.4-1 (1) 本次调查地块历史卫星影像图 (2009.12.6)



图 3.4-1 (2) 本次调查地块历史卫星影像图 (2010.5.12)



图 3.4-1 (3) 本次调查地块历史卫星影像图 (2012.10.1)



图 3.4-1 (4) 本次调查地块历史卫星影像图 (2017.2.9)



图 3.4-1 (5) 本次调查地块历史卫星影像图 (2018.7.15)



图 3.4-1 (6) 本次调查地块历史卫星影像图 (2019.10.15)

3.4.2 相邻地块使用现状

诸城市湖西片区一期棚户区改造项目(小郝家村)用地地块相邻地块为正在 开发的楼房建筑工地、建筑工地生活区和郝家社区服务中心。相邻地块现场情况 见表 3.4-2,

表3.4-2 相邻地块位置和现场情况一览表





3.5 地块用地规划

本调查地块位于诸城市环湖西路与臧克家路交汇处,属于第一类用地中的居住用地(R),根据《诸城市土地利用总体规划 2006-2020》,该地块为城镇建设用地。土地利用总体规划图见 3.5-1。




图 3.5-1 诸城市土地利用总体规划图

4污染识别

4.1 资料收集与分析

4.1.1 资料收集

表 4.1-1 资料收集情况一览表

	获取途径	获取与否
调查地块界址图	甲方提供	已获取
岩土工程勘查报告	甲方提供	已获取
地理信息资料	网络收集、甲方提供	已获取
区域气候资料	网络收集	已获取
区域地质及土壤资料	网络收集 岩土工程勘察报告	己获取
区域水文资料	网络收集 岩土工程勘察报告	己获取
周围环境敏感目标分布	现场踏勘	己获取
周围企业分布	现场踏勘、网络收集	已获取
调查地块土地利用(历史变迁、现状)	现场踏勘、人员访谈、 Google Earth	已获取
相邻地块土地利用(历史变迁、现状)	现场踏勘、人员访谈、 Google Earth	己获取
诸城市土地利用规划	网络收集	已获取
地块地下和地上管线资料	甲方提供、人员访谈	无
各类环境污染事故记录	网络收集、人员访谈	无

4.1.2 资料分析

通过上述收集到的资料分析可知:

- (1) 该调查地块现为中邦置业开发建设回迁安置小区项目;
- (2) 该地块原为诸城市小郝家村农用地,开发前该地块主要种植果树和蔬菜,农作物采用地下水灌溉;
- (3) 该地块本身历史用途中不存在污水沟渠、污水池、危废堆场及环境事故:
- (4)该调查地块西南侧 300 米处的工业聚集区内主要为机械加工和制衣企业,且因该地区常风向为南风,该区域内的企业不会对本地块造成污染影响。

4.2 现场踏勘

2020年6月24日我单位对此地块进行现场踏勘,踏勘主要方法为气味辨识、现场快速检测、照相、现场笔记等。踏勘范围为本地块及周围区域,踏勘主要内容为: 地块和相邻地块现状、周围区域现状。

4.2.1 现场及其周边情况

根据现场踏勘,该地块内正在建设两幢住宅楼,地面上留有部分建筑垃圾、楼房建设附属设施。踏勘过程中未闻到异常或刺激性气味,本地块和相邻地块未发现可能造成土壤和地下水污染的异常迹象,未发现罐、槽以及废物临时堆放污染痕迹,现地块内没有外来堆土。相邻地块均为正在开发建设的楼房,与此地块同属于回迁安置小区项目。

表 4.2-1 现场踏勘汇总表

时间	重点关注内容	本次踏勘情况
	有毒有害物质的储存、使用和处置情况	地块内无有毒有害物质
	各类槽罐内的物质和泄漏情况	地块内无槽罐等设施
	固体废物和危险废物的处理情况	地块内有部分建筑垃圾,
	回件及初和尼娅及初的处理目光	无危险废物
2020.6.24	管线、沟渠泄漏情况	地块内无管线沟渠等设施
	水池或其他地表水体	地块内无水池或其他地表
	<u> </u>	水体
		地块历史上为无放、辐射
	地块放、辐射源情况	源使用情况记录
	周围区域重点排污企业情况	无重点排污企业存在

该地块西南侧的工业聚集区内主要为机械加工和制衣企业,无重点排污企业 存在。该区域内企业污染识别见表 4.2-2, 部分工业企业见表 4.2-3。

表 4.2-2 地块西南侧区域内企业污染识别表

企业类型	生产工艺	"三废"产生情况	特征污染物
机械加工企业	数控机床加工	无废水废气,产生金属下脚料	重金属
制衣企业	裁剪、缝制、钉扣、整烫	无废水废气,产生碎布料	无

表 4.2-3 地块西南侧区域内企业一览表






诸城市俞洋食品机械有限公司

诸城市鼎凤源食品机械有限公司








诸城市永新塑料包装有限公司





诸城市圣邦工贸有限公司







诸城市鑫旭食品有限公司



诸城市鑫万服饰有限公司



诸城市佳亮机械厂





诸城市永佳机械厂

诸城市欧尚门窗有限公司

4.2.2 现场土样快速检测情况

本次现场踏勘结合现场快检设备 PID、XRF 对本地块表层土进行了现场快速 检测分析。本次快速检测主要目的为了解地块内现状表层土的污染状况。因该地 块上已经开工建设住宅楼且地面基本都已硬化做防渗处理,因此本次现场快速检 测点位布于地块南侧土壤裸露处,共选取 3 个点位,分别位于本地块的西南角、 南侧偏西部分、南侧中间部分。地块现场快速检测点位见图 4.2-1,点位快速检 测结果见表 4.2-4,地块内快筛点位现场检测情况见表 4.2-5,




图 4.2-1 现场快速检测点位图

表 4.2-4 快速检测结果表

	点位位置	快速检测结果												
快检点位编号		XRF											PID	
		(ppm)										(ppm)		
		砷	筛选值	镉	筛选值	铜	筛选值	铅	筛选值	汞	筛选值	镍	筛选值	
D1	地块西南角	7.2	20	0.15	20	21.7	2000	20.0	400	0	8	28.0	150	0.103
D2	地块南侧偏西部分	8.7	20	0.16	20	15.1	2000	26.1	400	0	8	27.8	150	0.112
D3	地块南侧中间部分	9.8	20	0.15	20	14.8	2000	23.1	400	0	8	32.4	150	0.040

备注: 该地块属于第一类用地中的居住用地(R)

表 4.2-5 地块内快筛点位和现场情况表



4.2.3 现场踏勘情况分析

经过现场踏勘,地块内无明显污染物及污染痕迹。现场采样过程中,未发现样品有明显的污染状况,各样品 PID 测试数据结果普遍较低,检测数据浓度均低于 1ppm,XRF 检测数据达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)表 1 中第一类用地筛选值要求。

4.3 人员访谈

为更加准确了解调查地块及其周边区域的相关情况,我单位在资料收集、现场踏勘过程中就该地块情况向政府部门、现地块拥有者和周边居民进行了人员访谈。人员访谈信息见表 4.3-1。共填写诸城市湖西片区一期棚户区改造项目(小郝家村)用地土壤污染状况调查《人员访谈记录表格》8份,人员访谈内容见表 4.3-2,人员访谈照片见图 4.3-1。

根据人员访谈和资料收集,该调查地块2018年6月拆迁之前原为小郝家村农用地,主要种植果树和蔬菜,采用地下水灌溉。诸城市对湖西片区棚户区进行改造后小郝家村整体拆除,并由中邦置业在此地块上开发建设回迁安置小区。

 访谈时间	访谈方式	访谈对象					
2020年6月24日	当面交流	诸城市中邦置业有限公司职工吴佩龙					
2020年6月24日	当面交流	诸城市中邦置业有限公司职工陈莉莉					
2020年6月24日	当面交流	周边居民李强					
2020年6月24日	当面交流	小郝家村村民王亚南					
2020年6月24日	当面交流	小郝家村村民张胜刚					
2020年6月24日	当面交流	小郝家村村委郝主任					
2020年7月6日	当面交流	潍坊市生态环境局诸城分局曾所长					
2020年7月6日	当面交流	诸城市南湖区规划办刘主任					

表 4.3-1 人员访谈信息表

丰	13	2	ķ	品计	方法	山	灾—	- 씱表
~	47.	- /.		1/1 1	<i>1</i> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	$\nu_{\rm N}$	-	141 2

序号	访谈问题	回答
1	该调查地块的历史沿革?	2018年6月拆迁,拆迁前一直为农用地,拆迁后建设住宅小区
2	该调查地块历史上是否涉及工矿用 途、规模化养殖、有毒有害物质储存 与输送?	从未涉及,拆迁前一直为农用地
3	该调查地块历史上是否存在危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等情况?	不存在
4	该调查地块是否曾受过工业废水污染?	没有
5	该调查地块历史上是否有相关监测	没有

	数据表明存在污染?	
6	该地块历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情况?	从未听说或发生过
7	该调查地块周边是否有污水沟渠、危废堆场?	没有污水沟渠、危废堆场
8	地块内是否设置地下储罐、管线等地下设施?	没有地下储罐、管线
9	该调查地块及相邻地块是否发生过环境污染事故?	从未发生过
10	该调查地块周边是否有排污企业存在?	没有
11	该调查地块周边工业企业相关情况介绍?	一些规模较小的企业,主要生产经营汽车、机械 配件的机床加工和装配等。







图 4.3-1 人员访谈照片

根据现场踏勘及人员访谈记录,对本地块的情况可总结如下:

该地块在建设之前属于诸城市小郝家村农用地,历史上不涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送;历史上不存在环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等情况;历史上不涉及工业废水污染;该地块历史上无检测数据表明存在污染;历史上不存在其他可能造成土壤污染的情况;地块紧邻周边无污染源;现场调查不存在土壤地下水污染迹象;地块相关资料较齐全,判断依据充分。

4.4 与污染物迁移相关的环境因素分析

该调查地块周边的企业主要聚集在郝家村工业园,该处主要为小规模的机械加工和制衣企业。根据现场踏勘和人员访谈,该处无污染型企业存在,各企业生产中产生的固体废弃物(主要为金属下脚料和碎布料)经收集后再利用或外售,不会对周围土壤或地下水造成污染。

5 结果和分析

5.1 调查结果

我单位接受中邦置业委托后对地块进行了现场踏勘、人员访谈及地块相关资料收集。

该调查地块位于环湖西路(常山大道)以东,臧克家路以北,棉织街以西,小郝家村用地以南。该地块总占地面积为3909平方米。该地块2019年12月之前属于农用地;2019年12月至今为住宅用地。

本次调查资料主要由中邦置业提供,同时根据收集到的资料、现场踏勘情况和相关人员访谈进行信息相互验证,确保地块有关信息准确、真实。地块相关资料较齐全,判断依据充分。

本次调查在本地块内共选取了 3 个点位使用快速检测设备 XRF、PID 对表层土壤进行现场快速检测, 3 个点位各项土壤检测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)(试行)中第一类用地筛选值。

本次调查对小郝家村村民、周边住户、诸城市中邦置业有限公司、潍坊市生态环境局诸城分局及诸城市自然资源和规划局进行了人员访谈。

5.2 结果分析

根据收集到的资料、现场踏勘及人员访谈,该地块 2019 年 12 月之前属于小郝家村农用地,2019 年 12 月至今属住宅用地。历史上不涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送;历史上不存在环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等情况;历史上不涉及工业废水污染;该地块历史上无检测数据表明存在污染;历史上不存在其他可能造成土壤污染的情况;地块紧邻周边无污染源;现场调查不存在土壤地下水污染迹象;地块内无放、辐射源情况存在;地块相关资料较齐全,判断依据充分。经现场快速检测结果分析,该地块现状表层土壤无污染。

6不确定性分析

本次调查地块原用地性质较简单,为农用地,拆迁后开发建设住宅楼,且周边地块历史使用情况也较简单,原为农村住宅和农用地,因此本次土壤污染状况调查的不确定性因素主要有:

- (1) 此次调查报告是基于目前所掌握的调查资料、调查范围、工作时间以 及场地当下情况等多种因素做出的专业判断,而场地调查工作的开展存在一定的 限制性因素。
- (2)该地块原为横沟子村农用地,在调查、访谈过程中,受访对象所了解的情况存在一定的局限性,搜集资料的准确性可能对本报告的准确性和有效性造成影响。
 - (3) 该地块已开发建设,快速检测点位布设存在不确定性。

7结论和建议

7.1 结论

本次土壤污染状况调查,通过资料收集与分析、现场踏勘及人员访谈,确认地块内及周边区域当前和历史上均无可能的污染源。现场使用快速检测设备 XRF、PID 对表层土壤进行现场快速检测,3 个点位各项土壤检测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)(试行)中第一类用地筛选值要求。

本次土壤污染状况调查认为地块的环境状况可以接受,不需要进行第二阶段土壤污染状况调查,调查活动可以结束。

7.2 建议

- (1)建议在地块利用期间,相关单位应做好后期管理措施,避免在此期间 地块内产生新的污染;
- (2)建议在该地块不进行涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送的场地建设。